



## CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BRAGANÇA PAULISTA

PEDIDO DE INFORMAÇÕES  
N. 33/98

|                         |
|-------------------------|
| C. M. E. B. P.          |
| PROT. GERAL N° 303.1.98 |
| Flo. 02/                |
| a) 16/03/98             |

ENCAMINHAMENTO: à Prefeitura deste Município.

ASSUNTO: solicita informações relacionadas aos alagamentos ocorridos na Rua Dona Carolina, próximo a Panificadora Dona Carolina, no Lavapés.

ENCAMINHE-SE

Sala das Sessões, 10.03.1998.

Presidente da Câmara Municipal

CONSIDERANDO que apesar da canalização do ribeirão do Lavapés, ainda se verifica a ocorrência de alagamentos em alguns trechos daquele bairro;

SOLICITAMOS que seja encaminhado ao Exmo. Sr. José Lavelli de Lima, Prefeito da Estância de Bragança Paulista, o seguinte pedido de informações:

1. O que vem causando os alagamentos na Rua Dona Carolina e Avenida José Gomes da Rocha Leal?
2. As galerias de águas pluviais existentes naquela Área são suficientes para a vazão da água, principalmente quando ocorre fortes chuvas?
3. Há algum projeto objetivando sanar o problema de alagamento no bairro do Lavapés? Em caso afirmativo, encaminhar maiores informações a respeito.

Sala das Sessões, 10 de março de 1998.

MARIO RIZZARDO

C. M. E. B. P.  
PROT. GERAL N° 201 / 93  
Fls. 04



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

33 - 4

PLDOP/09/98

Bragança Paulista, 24 de março de 1998

**ASSUNTO:** Pedido de Informações nº 33-98

Senhor Prefeito,

Em atenção ao pedido de informações nº 33-98, temos a informar que

1)

A) Quanto ao alagamento na Rua Dona Carolina, o problema único está circunscrito a uma boca de lobo, localizada na esquina com a Rua Cel. João Leme, que foi construída de forma equivocada, isto é, em forma de caixa sifônica, o que facilita a retenção de detritos  
B) Quanto a Avenida José Gomes da Rocha Leal e demais áreas do Lavapés, as galerias de águas pluviais desaguam próximo ao fundo do Ribeirão Lavapés. Como todas as bacias de contribuição estão praticamente impermeabilizadas, o canal em épocas de grandes chuvas trabalha cheio, provocando um afogamento, retardando assim a drenagem.

2) As galerias existentes nessas áreas, quanto ao seu dimensionamento, chega a ser razoável, mas não o ideal tendo em vista as contribuições.

3) A Coordenadoria de Planejamento juntamente com o Departamento de Obras Públicas está estudando implantar obras de regularização de vazão nos córregos e ribeirões de alguns bairros da cidade, principalmente nos afluentes do ribeirão do Lavapés, somente desta forma será possível controlar o volume (vazão) das águas no canal.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

ENGº NEVIALDO GRASSON

Diretor do Deptº de Obras Públicas

AGNIAREL LIBERA

Diretor do DSM