



C. M. E. B. P.
PROT. GERAL AB 392/95
Fls 20

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

PEDIDO DE INFORMAÇÕES N° 92/95

ENCAMINHAMENTO: à Chefia do Executivo bragantino.

ASSUNTO: solicita informações relacionadas ao deslizamento de terras ocorrido no setor do Lago do Taboão, no dia 02 de abril próximo passado.

ENCARTE N.º 1
Para das Sessões, 21/8/95

Presidente da Câmara Municipal

1. CONSIDERANDO que encontra-se em funcionamento nesta Casa uma comissão especial composta pelos subscritores desta propositura, criada com a incumbência de elaborar e apreciar estudos e, se for o caso, adotar posição a respeito do problema ocorrido no Lago do Taboão, no dia 02 de abril próximo passado;

2. CONSIDERANDO que a referida comissão já encaminhou dois ofícios ao Executivo Local (OEE n° 01/95 - ofícios n°s 01 e 02), solicitando diversos esclarecimentos sobre o assunto, mas, até o momento, não obteve resposta.

3. SOLICITAMOS seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Dr. Jesus Adib Abi Chedid o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:

3.1 - A Prefeitura Municipal já recebeu os laudos do Instituto de Pesquisas Técnicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT -, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do geólogo designado pela Prefeitura para análises relativas àquele fato?

3.1.1 - Solicitamos cópia dos laudos já entregues ao Executivo e a posterior remessa daqueles que ainda não tiverem sido concluídos até o recebimento da presente propositura.

3.2 - Quais são as descrições já apresentadas à Prefeitura Municipal a respeito de como ocorreu o problema?



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL AP. 392/95
Fls. 21

92-A

- 3.3 - Quais foram as consequências do acidente?
- 3.4 - Quantas famílias ficaram desalojadas?
- 3.4.1 - Quais são essas famílias?
- 3.4.2 - Onde encontram-se elas alojadas atualmente?
- 3.4.3 - Quais são as propostas do Executivo para resolver a situação dessas famílias?
- 3.5 - Com referência ao serviço de desassoreamento realizado pela Prefeitura Municipal no Lago do Taboão:
- 3.5.1 - Quem foi o técnico responsável pelo serviço?
- 3.5.2 - Houve acompanhamento técnico durante a execução desse serviço?
- 3.5.3 - Antes do trabalho do desassoreamento foi feita alguma sondagem para estudos e verificação das condições do local?

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1995.

A.) JOSE SERGIO CONFI JUNIOR - Presidente da CEE

A.) GILBERTO ROMANI

A.) PAULO MIGUEL ZENORINI

A.) AMAURI SOARES DA SILVA

A.) ADILSON LEITAO XAVIER