



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BRAGANÇA PAULISTA

**PEDIDO DE INFORMAÇÕES
N. 156/97**

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 1625/97
Fm. 07
N) Mag

ENCAMINHAMENTO : à Prefeitura deste Município.

ASSUNTO: solicita informações sobre os ribeirões de nossa cidade.

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, 26 / 08 / 19 97

.....
Presidente da Câmara Municipal

CONSIDERANDO que os ribeirões de Lavapés, Canivete, Uberaba e Anhumas estão exalando mau cheiro, por estarem em estado de completo abandono, necessitando portanto de limpeza, bem como serem dedetizados e desratizados,

SOLICITAMOS seja encaminhado ao Exmo. Sr. José Lavelli de Lima, Prefeito Municipal da Estância de Bragança Paulista, o seguinte Pedido de Informações:

- 1- Pretende o Executivo tomar alguma providência com relação aos ribeirões?
- 2- Em caso positivo, quando?

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1997.

A.) JOÃO AFONSO SOLIS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

156-A

Bragança Paulista 05 de Agosto de 1997

Ilmo. Sr. Dr.
JOSÉ LAVELLI DE LIMA
M.D. Prefeito Municipal
BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 1625/97
Fol. 04
*)

REF: **PEDIDO DE INFORMAÇÃO**
Vereador João Afonso Sólis -

Em resposta ao Pedido de Informação acima referido, temos a relatar o quanto segue:

Os ribeirões Lavapés e Anhumas (também conhecido como Canivete) foram inteiramente limpos desde as cabeceiras até as pontes da Rua Tamoyo, com roçadas das margens em terra e coleta de detritos em toda as extensões canalizadas. Estes serviços foram acompanhados pela imprensa local conf. BJD de 02/09/97.

Abaixo da Rua Tamoyo até a R. Cel. Daniel Peluso, o tratamento das margens foi feito com aplicação de herbicida não agrícola (recomendado para áreas urbanas) cujo efeito se completa em 45 dias.


O Ribeirão Uberaba, carece ainda da disponibilidade de máquina adequada (Pocklein) em operação na Av. Tancredo Neves. Em seguida seguirá para a área do referido ribeirão.

A dedetização destes e demais pontos baixos foram solicitados à equipe da Sucem, em razão da eficiência técnica que eles podem oferecer.

Quanto ao mau cheiro, quase nada pode ser feito, já que se origina na ausência de precipitações e de interceptores de fundo de vale.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente


Agni Arieli Libera
Diretor do D.S.M.