



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 874/97
Fm. 02
*)

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 78/97

ENCAMINHAMENTO : à Prefeitura deste Município.

ASSUNTO : solicita informações sobre constantes enchentes ocorridas nas residências que foram construídas sobre um ribeirão no Bairro do Taboão.

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, ... 22/04/1997 ...
.....
Presidente da Câmara Municipal

CONSIDERANDO que no Bairro do Taboão existem algumas residências que foram construídas sobre um ribeirão, e quando chove torrencialmente, são invadidas pelas águas;

CONSIDERANDO que funcionários da Prefeitura estiveram no local para verificação e nenhuma explicação foi dada àqueles moradores,

SOLICITAMOS seja encaminhado ao Exmo. Sr. José Lavelli de Lima, Prefeito Municipal da Estância de Bragança Paulista, o seguinte Pedido de Informações:

- 1- O que está causando as enchentes naquele bairro?
- 2- Que providências serão tomadas pelo Departamento de obras em relação ao problema?

Sala das Sessões, 22 de abril de 1997.

Valle
A.) MARCUS VINICIUS VALLE JÚNIOR
Pedido de informações nº 78/97 - fl. 1 - DDAP/Ly



78-A

Bragança Paulista, 05 de maio de 1.997.

CP / GB**Ref.: Pedido de informações n. 78/97**

Senhor Prefeito

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	871, 97
Fla.	04
a)	Inag

Em atendimento ao pedido de informações n. 78/97, temos a informar o que segue:

1. Pelo que conhecemos do problema de "enchentes" no Bairro do Taboão, podemos resumir a questão na falta de escoamento adequado das águas pluviais, especialmente nos momentos críticos de fortes e repentinas chuvas. A administração anterior executou galerias na região que concentraram todas as águas pluviais no Ribeirão do Lavapés, logo após a saída do Lago do Taboão, sem nenhuma preocupação em adequar o local de lançamento à nova grande vazão, nem ao menos efetuar uma limpeza no trecho do ribeirão localizado imediatamente a jusante do referido lançamento. Agravando a situação, uma destas galerias de grande diâmetro entra no ribeirão com um ângulo de 90°, totalmente fora das normas técnicas e do bom senso aplicável no caso, causando uma sensível perda de velocidade da água, e conseqüentemente perda de vazão, além de comprometer as edificações próximas. Como resultado destes erros de canalizações de águas pluviais, as mesmas acabam retomando pelos bueiros e poços de visita, causando o alagamento das vias públicas, especialmente da Praça 9 de Julho, onde, algumas vezes, as águas chegam a subir nas calçadas, podendo até entrar em algumas casas.

2. A CP tem conhecimento apenas da situação apontada no item 2., e também tem conhecimento que o DOP esteve no local e esta elaborando estudos para ao menos amenizar a situação, porém as obras necessárias tem sua execução recomendada somente para a época das secas.

Atenciosamente



Eng. Percival A. Nascimento
Coordenador de Planejamento