



## CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA


C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 383, 99
Fb. 82
a) m

### REQUERIMENTO Nº 399/99

Autores: Paulo Miguel Zenorini, João Afonso Sólis e Marco Antônio Marcolino

Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura ao Gerente Divisional da SABESP de Bragança Paulista, solicitando providências com relação às águas servidas que são despejadas na rua pelo morador do imóvel no 284 da Rua São João Batista, e com relação aos constantes problemas apresentados na rede coletora de esgoto da referida rua, bem como providências com relação à falta de água que ocorre diariamente na Rua Alemanha - Recanto Elizabeth.

COM CÓPIA: à Chefia do Poder Executivo

ENCAMINHE - SE  
Sala das Sessões. 26/5/1999  
  
Presidente da Câmara Municipal



399-A

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA**


<b>C. M. E. B. P.</b>	
PROT. GERAL Nº	381, 99
Fs.	83
#1	m


**JUSTIFICATIVA**

A solicitação foi feita durante audiência pública para debates sobre as diretrizes orçamentárias para o ano 2000, realizada no dia 19 de maio último no Bairro Santa Libânia com os moradores do setor, que engloba também a Vila Motta, Lavapés e Vila Gato.

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999.

  
PAULO MIGUEL ZENORINI  
Vereador - PPS

  
JOÃO AEDONSO SÓLIS  
Vereador - PMDB

  
MARCO ANTÔNIO MARCOLINO  
Vereador - PSC

Bragança Paulista, 21 de junho de 1999.

Ofício 128/99 - MNNB

Ref.: Ofício GP nº 821/99 - Requerimento nº 399/99 - Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista - 28.05.99.

Excelentíssimo Senhor:

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 381, 99
F. 158
B)

Em atenção ao ofício supra citado, no qual nos é solicitado providências com relação as águas servidas que são despejadas na rua pelo morador do imóvel número 284 da Rua São João Batista, e com relação aos constantes problemas apresentados na rede coletora de esgoto da referida rua, bem como providências com relação à falta de água que ocorre diariamente na Rua Alemanha, Recanto Elisabeth, informamos o que se segue abaixo:

- Rua São João Batista, 284: não foi localizado este imóvel.
- Rua Alemanha: a falta de água ocorre em função de que o reservatório que abastece esta região ser insuficiente devido ao alto consumo populacional, sendo que está projetado construção de uma nova Unidade para ampliação do atual, porém, sem previsão de início.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP coloca se à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

ENCAMINHE - 2  
 Sala das Sessões, 22 / 6 / 99  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente da Câmara

Engº Adilson Octaviano  
 Gerente de divisão - MNNB  
 Matrícula nº 24.356-0

À  
Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista  
Aos cidadãos Exmo. Sr. Arnaldo de Carvalho Pinto  
Presidente da Câmara

Recebido em ____ / ____ / 1999
Assinatura e carimbo: _____

ENCAMINHADO EM 22 / 6 / 99  
 EM RESPOSTA: Req. nº 399/99  
 a) P. Miguel, Selis, Macedino

BRAGANÇA PAULISTA 12.900-000

22 JUN 1999 001821

CÂMARA MUNICIPAL

*mes*

MNNB