



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 1123,97
Fol. 05
a) m.

REQUERIMENTO Nº 547/99

Autor: Marçal Alves de Oliveira.

Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura à Gerência Divisional da SABESP de Bragança Paulista, solicitando providências com relação ao esgoto lançado a céu aberto na Rua José Vieira Godoy, nas proximidades do nº 228 - Vila Sant'Ana.

COM CÓPIA: à Divisão de Vigilância Sanitária de Bragança Paulista e ao Ilmo. Sr. José Júlio Pereira Fernandes - Superintendente da Unidade de Negócio Norte - São Paulo.

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, 5/7/1999.

Presidente da Câmara Municipal



547-A
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 11.23, 97
Fs. 06
21) - 22

JUSTIFICATIVA

É de extrema necessidade que sejam tomadas as devidas providências o mais breve possível, pois o esgoto no referido trecho corre a céu aberto, ocasionando transtornos dos moradores do local.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1999.


MARGARETE ALVES DE OLIVEIRA
Vereador - PTB

547-B **6**

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Rua Conselheiro Saraiva, 519 - Santana - São Paulo - CEP: 02037-021 - Tel. 290-2568 / Telefax 298-9907
MN-184

São Paulo, 21 de Julho de 1999.

Ilmo Sr.
Arnaldo de Carvalho Pinto
Presidente
Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº.	1123, 97
Fa.	10
a)	<i>hacy</i>

Prezado Senhor

Em atenção à seu ofício nº.1074/99 solicitando providencias com relação ao esgoto lançado a céu aberto na Rua José Vieira Godoy, nas proximidades do nº.228 - Vila Sant'Ana, informamos que foi executado o serviço de desobstrução da rede coletora de esgotos em 16/07/99, solucionando o problema no local.

Atenciosamente,

[Signature]
José Júlio Pereira Fernandes
Superintendente
Unidade de Negócio Norte
Matricula 13034-0

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões. 26/7/99
to.
[Signature]
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL
23 JUL 15 04 99 008174
BRAGA

ENCAMINHADO EM 26,7,99
EM RESPOSTA: Req. 547/99
a) Manual